


19.

MMK i luftgap

①



$$\text{KVL: } a: \frac{N_i}{2} = \tilde{F}_{ag,a}$$

$$\text{KVL: } b: \frac{N_i}{2} = -\tilde{F}_{ag,b} \Leftrightarrow \tilde{F}_{ag,b} = -\frac{N_i}{2}$$

Inducerad spänning och moment

Sammanlänkade flöden

$$\bar{A}_s = L_{ss} i_s + L_{sr}(\theta_{me}) i_r$$

$$\bar{A}_r = L_{sr}(\theta_{me}) i_s + L_{rr} i_r$$

Spänning över statorlindning

$$\begin{aligned}
 V_s &= R_s i_s + \frac{d\bar{A}_s}{dt} = R_s i_s + \frac{d}{dt} (L_{ss} i_s + L_{sr} \cos(\theta_{me}) i_r) = \\
 &= R_s i_s + L_{ss} \frac{di_s}{dt} + L_{sr} \cos(\theta_{me}) \frac{dir}{dt} - L_{sr} i_r \underbrace{\frac{d\theta_{me}}{dt}}_{=w_{me}} \sin \theta_{me} = \\
 &= R_s i_s + L_{ss} \frac{di_s}{dt} + \underbrace{L_{sr} \cos \theta_{me} \frac{dir}{dt}}_{\text{transformator koppling}} - \underbrace{- L_{sr} i_r w_{me} \sin \theta_{me}}_{=e} \quad (1)
 \end{aligned}$$

Resistive
förluster Induktans transformator
 ↑ koppling

inducerad spänning som
svrar mot den
elektromek. omvandlingen
energi

Elektrisk effekt omv. till mekanisk effekt:

$$P = e \cdot i_s \quad (2)$$

Härlledning av moment (alt 1)

$$T = \frac{P}{\omega_m} = / \omega_m = \frac{2}{P} \omega_{me} / = \frac{P}{2} \cdot \frac{P}{\omega_{me}} \stackrel{(2)}{=} \frac{P}{2} \cdot \frac{e \cdot i_s}{\omega_{me}} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \quad (3)$$

$$T = -\frac{P}{2} L_{sr} i_s i_r \sin \theta_{me}$$

Ex Momentet för en 3-fas synkronmaskin med

- P poler
- stator: balanserad 3-fasström med amplitud I_a
- rotor: likström I_f
- stationär drift

$$T = -\frac{P}{2} L_{sr} \frac{3}{2} I_a I_f \sin \theta_{me}$$

Härlledning av moment (alt 2)

$$T = \frac{\partial W_{fld}}{\partial \theta_m} \Big|_{i_s, i_r} = \left. \begin{array}{l} W_{fld} = \frac{1}{2} L_{ss} i_s^2 + \frac{1}{2} L_{rr} i_r^2 + L_{sr} i_s i_r \cos \theta_{me} \\ \theta_{me} = \frac{P}{2} \theta_m \end{array} \right/$$


$$= \frac{d}{d \theta_m} \underbrace{\left(\frac{1}{2} L_{ss} i_s^2 + \frac{1}{2} L_{rr} i_r^2 + L_{sr} i_s i_r \cos \left(\frac{P}{2} \theta_m \right) \right)}_{\text{beror ej på } \theta_m} =$$

$$= -\frac{P}{2} L_{sr} i_s i_r \sin \underbrace{\left(\frac{P}{2} \theta_m \right)}_{=\theta_{me}} = -\frac{P}{2} L_{sr} i_s i_r \sin \theta_{me}$$

↑
momentet verkar för
att likrikta de ragnenista axlarna.

Analogi

(4)



Notera

- Om r_1 el. $r_2 = 0 \Rightarrow T = 0$
- Om båda står stilla \Rightarrow max ett halvt varv per rotation
- Maxmoment då $\theta_{me} = \pm 90^\circ$


Rotation



- person 2 springer runt, person 1 står stilla
 \Rightarrow analogt med synkronmaskinen



- person 2 springer runt, person 1 orkar inte riktigt hålla emot utan följer sätta med \Rightarrow induktionsmotorn



- person 2 står stilla, person 1 springer
 \Rightarrow likströmsmotorn